




Kontrola tepelných strát

Soubor:
IV_00604.BMT

Datum:
6. 2. 2013

Čas:
9:22:43



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,93

Odraž. teplota [°C]: 20,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	48,1	0,93	20,0	povrchová teplota pôvodný rozvod teplá voda 48°C
Bod měření 2	36,5	0,93	20,0	povrchová teplota zaizolovaná časť (plastenný pás) 37°C




Kontrola tepelných strát

Soubor:
IV_00619.BMT

Datum:
6. 2. 2013


Čas:
14:05:53



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,93
Odraž. teplota [°C]: 20,0

Linie profilu:



Poznámky:

priemerná povrchová teplota vymeneného rozvodu (nezaizolovaná časť) - teplá voda 46,2°C





Kontrola tepelných strát

Soubor:
IV_00612.BMT

Datum:
6. 2. 2013


Čas:
14:02:24



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,95
Odraž. teplota [°C]: 20,0

Linie profilu:



Poznámky:

priemerná povrchová teplota vymeneného rozvodu (zaizolovaná časť) - teplá voda 24,8°C